Garage Daniel Lessard

2795 Rte. Kennedy
Notre-Dame-des-Pins
G0M1K0
1 855 202 5567

Véhicule

Ford F-150 LARIAT CREWCAB BTE 6.5' MAG 18" CUIR 3.

Année	Odomètre
2022	75024
Transmission	**Traction**
Automatique - 10 vitesse	4 roues motrices
Moteur	**Essence**
6 cylindres	
Numéro série	**Numéro stock**
1FTFW1E84NKE86675	25375
Couleur	**Certifié**
Gris	

Équipement

Portes extérieures : 4 portes, Transmission : Automatique - 10 vitesse, Type d'automobile : Camion, Type de carburant : Essence, Cylindres : 6 cylindres, Moteur : 3.5, Traction : 4 roues motrices, Air climatisé, Portes électriques, Miroirs électriques, Servo-direction, Vitres électriques, Commandes au volant, Volant ajustable, Freins ABS, Système d'alarme, Contrôle de stabilité, Antipatinage, Essuie-glaces intermittents, AM/FM stéréo, Lecteur MP3, Consommation autoroute (L/100 KM) : 10.2, Consommation ville (L/100 KM) : 13.5, Couple (torque) : 500 @ 3100, Chevaux-vapeur : 400 @ 6000, Caméra de recul, Déplacement L/CI : 3.5 / liters, Réservoir d'essence (Litres) : 98

Prix

28 995 $

Taxes en sus

Description

FORD F-150 LARIAT CREWCAB BTE 6.5' MAG 18" CUIR VENTILÉ+CHAUFFANT 3.5L ECOBOOST B&O

Commentaires

VÉHICULE VGA DE L'ABERTA, BALLON OK, CEINTURES OK, RADIATEUR OK, POUR LES RÉPARATIONS À FAIRE: PAREBRISE À REMPLACÉ, FRAME AVANT DROIT À RÉPARÉ (PHOTO), VÉRIFIÉLA SUSPENSSION AVANT DROIT, PARE-CHOC AVANT, LUMIÈRE À BRUME DROIT, INSERTION PEINTURÉ DU PARE-CHOC AVANT, AILE AVANT DROIT, FAUSSE AILE AVANT DROIT, LE MIRROIR DE PORTE CÔTÉ DROIT QUI A CAUSÉ UN CODE DE SENSOR, LES DEUX PORTES DROIT SONT

Réparations

Garantie

WarrantyDescriptionText!

Garantie légale : D - Aucune (LPC 37,38)

Je reconnais avoir reçu copie et l'étiquette

Date _____ **Signature** _____

AUTO123

Numéro étiquette : 2003263