# Garage Daniel Lessard

2795 Rte. Kennedy
Notre-Dame-des-Pins
G0M1K0
**1 855 202 5567**

## Véhicule

**Ford Mustang FASTBACK V-6 3.7 LITRES AUTOMATIQUE,**

| Année | Odomètre |
|---|---|
| 2017 | 60993 |
| **Transmission** | **Traction** |
| | Propulsion arrière |
| **Moteur** | **Essence** |
| 6 cylindres | |
| **Numéro série** | **Numéro stock** |
| 1FA6P8AM3H5334985 | 75449 |
| **Couleur** | **Certifié** |
| Argent | |

## Équipement

Servo-direction, Commandes au volant, Volant ajustable, Système d'alarme, Contrôle de stabilité, Roues : Jantes daluminium, Traction : Propulsion arrière, Moteur : 3.7, Cylindres : 6 cylindres, Type d'automobile : Coupé, Portes extérieures : 2 portes, Antipatinage, Lecteur MP3, Sièges baquets, Essuie-glaces intermittents, Phares Xénon, Consommation autoroute (L/100 KM) : 8.8 - 8.9, Consommation ville (L/100 KM) : 12.8 - 13.8, Couple (torque) : 280 @ 4000, Chevaux-vapeur : 300 @ 6500, Caméra de recul, Déplacement L/CI : 3.7 / liters, Réservoir d'essence (Litres) : 61, Essuie-glaces intermittents à vitesse variable, Miroir vision arrière électrochromique,

## Prix

**12 995 $**

Taxes en sus

## Description

FASTBACK 3.7 LITRES V-6 300 HP, AUTOMATIQUE, DEM DISTANCE, MAGS 17P, AILERON, LOUVER

## Commentaires

VEHICULE CANADIEN CLEAN TITLE PAS VGA (PROVIENT D'ONTARIO) EN MARCHE RUN AND DRIVE, A BESOIN POUR REPARATION: SENSOR DU BALLON CASSÉ AU COIN AVANT DROIT DONC REMPLACER LE SENSOR ET FAIRE RESET DU MODULE AIRBAG (LA LUMIERE DE BALLON EST ALLUMÉ MAIS LES BALLONS SEMBLE OK) BESOIN CONTOUR DU SUPPORT DE RADIATEUR (LE RADIATEUR LUI MEME SEMBLE OK) RAMPE DE FRAME AVANT DROIT BESOIN LÉGÈRE

## Réparations

## Garantie

WarrantyDescriptionText!

**Garantie légale : D - Aucune (LPC 37,38)**

Je reconnais avoir reçu copie et l'étiquette

**Date** _____ **Signature** _____

AUTO123

Numéro étiquette : 2032176