

## Garage Daniel Lessard



2509, route du Président-Kennedy  
Notre-Dame-des-Pins  
G0M1K0

1 855 202 5567



### Véhicule

**Chevrolet Colorado 2WD EXTENDED CAB, WORK TRUCK, P**

<b>Année</b>	<b>Odomètre</b>
2022	89424
<b>Transmission</b>	<b>Traction</b>
Automatique - 6 Vitesses	Propulsion arrière
<b>Moteur</b>	<b>Essence</b>
4 cylindres	
<b>Numéro série</b>	<b>Numéro stock</b>
1GCHSBEA2N1189181	26269
<b>Couleur</b>	<b>Certifié</b>
Blanc	



### Équipement

Servo-direction, Vitres électriques, Volant ajustable, Freins ABS, Contrôle de stabilité, Antipatinage, Siège électrique conducteur, Portes électriques, Air climatisé, Traction : Propulsion arrière, Moteur : 2.5, Cylindres : 4 cylindres, Type de carburant : Essence, Type d'automobile : Camion, Transmission : Automatique - 6 Vitesses, Portes extérieures : 2 portes, AM/FM stéréo, Lecteur MP3, Radio satellite, Sièges baquets, Consommation autoroute (L/100 KM) : 9.4, Consommation ville (L/100 KM) : 12.2, Couple (torque) : 191 @ 4400, Chevaux-vapeur : 200 @ 6300, Caméra de recul, Déplacement L/Cl : 2.5 / litres, Réservoir d'essence (Litres) : 79, Miroir vanité passager,

### Prix

# 11 995 \$

Taxes en sus

### Description

CHEVROLET COLORADO, 2WD EXTENDED CAB, WORK TRUCK, PAS VGA, BTE 6'2", MAG 17", 2.5L,

### Commentaires

VEHICULE CANADIEN CLEAN TITLE PAS VGA, EN MARCHÉ RUN AND DRIVE, VENDU TEL QUEL ACCIDENTÉ, A BESOIN POUR REPARATION: CONDENSEUR D'AIR CLIMATISÉ EST Plié, CAPOT, SUPPORT DE RADIATEUR HAUT À RÉPARÉ, PARE-CHOC AVANT COMPLET AVEC GRILLE ET SHUTTLE GRILLES, LES DEUX LUMIÈRES AVANT, CAP DE MIRROIR GAUCHE, LES DEUX AILES AVANT SONT À RÉPARÉ, PORTE AVANT GAUCHE À RÉPARÉ, BESOIN D'INSPECTION MECANIQUE APRES

### Réparations

VÉHICULE PAS VGA À RÉPARÉ

### Garantie

WarrantyDescriptionText!

**Garantie légale : D - Aucune (LPC 37,38)**

Je reconnais avoir reçu copie et l'étiquette

Date \_\_\_\_\_

Signature \_\_\_\_\_



Numéro étiquette : 2238852