

## Garage Daniel Lessard



2509, route du Président-Kennedy  
Notre-Dame-des-Pins  
G0M1K0

1 855 202 5567



### Véhicule

**Ford Bronco Sport BIG BEND FORD CO-PILOT 1.5L BALL**

<b>Année</b>	<b>Odomètre</b>
<b>2023</b>	<b>35339</b>
<b>Transmission</b>	<b>Traction</b>
<b>Automatique - 8 Vitesses</b>	<b>4 roues motrices</b>
<b>Moteur</b>	<b>Essence</b>
<b>3 cylindres</b>	
<b>Numéro série</b>	<b>Numéro stock</b>
<b>3FMCR9B6XPRD30713</b>	<b>35689</b>
<b>Couleur</b>	<b>Certifié</b>
<b>HOT PEPPER RED TC</b>	



### Équipement

Portes extérieures : 4 portes, Transmission : Automatique - 8 Vitesses, Type d'automobile : Véhicule utilitaire, Type de carburant : Essence, Cylindres : 3 cylindres, Moteur : 1.5, Traction : 4 roues motrices, Roues : Jantes aluminium, Air climatisé, Régulateur de vitesse, Sièges chauffants, Miroirs chauffants, Portes électriques, Miroirs électriques, Siège électrique conducteur, Servo-direction, Vitres électriques, Commandes au volant, Volant ajustable, Freins ABS, Dégivreur arrière, Système d'alarme, Contrôle de stabilité, Antipatinage, Essuie-glaces intermittents, Détecteur de pluie, AM/FM stéréo, Lecteur MP3, Radio satellite, Sièges baquets, Consommation

### Prix

# 17 995 \$

Taxes en sus

### Description

FORD BRONCO SPORT EDITION BIG BEND FORD CO-PILOT GPS MAG 17" A/C 1.5L, NAVIGATION,

### Commentaires

VÉHICULE VGA DE L'ALBERTA, SUSPENSION OK, BALLON OK, CEINTURES OK, RADIATEUR OK,, POUR LES RÉPARATIONS À FAIRE:RENFORT DE PARE-CHOC AVANT À RÉPARÉ, SHUTTLE GRILLE DE L'INTERCOOLER À REMPLACÉ, SHUTTLE GRILLE DU RADIATEUR À VÉRIFIÉ, PLUSIEUR GRAFISSE SUR LA VOITURE BIEN REGARDÉ LES PHOTOS, PARE-BRISE À REMPLACÉ, QUATER ARRIÈRE GAUCHE À RÉPARÉ, LE CAP DU MAG AVANT GAUCHE EST ABSENT, GRILLE AVANT À

### Réparations

VÉHICULE VGA À RÉPARÉ

### Garantie

WarrantyDescriptionText!

**Garantie légale : D - Aucune (LPC 37,38)**

Je reconnais avoir reçu copie et l'étiquette

Date \_\_\_\_\_

Signature \_\_\_\_\_



Numéro étiquette : 2135854