

Garage Daniel Lessard



2509, route du Président-Kennedy
Notre-Dame-des-Pins
G0M1K0

1 855 202 5567



Véhicule

**Ford Explorer XLT 4WD 2.3L MAG 20" CUIR
ACCIDENTÉ**

Année	Odomètre
2023	37776
Transmission	Traction
Automatique	4 roues motrices
Moteur	Essence
4 cylindres	
Numéro série	Numéro stock
1FMSK8DH3PGA45531	36338
Couleur	Certifié
Bourgogne	



Équipement

Servo-direction, Vitres électriques, Sonar de stationnement arrière, Commandes au volant, Volant ajustable, Climatisation 2 zones, Freins ABS, Dégivreur arrière, Système d'alarme, Contrôle de stabilité, Antipatinage, Siège électrique conducteur, Miroirs électriques, Portes électriques, Miroirs chauffants, Sièges chauffants, Régulateur de vitesse, Air climatisé, Roues : Jantes d'aluminium, Traction : 4 roues motrices, Moteur : 2.3, Cylindres : 4 cylindres, Type d'automobile : Véhicule utilitaire, Transmission : Automatique, Portes extérieures : 4 portes, Essuie-glaces intermittents, Aileron arrière, AM/FM stéréo, Lecteur MP3, Sièges baquets, Consommation autoroute (L/100 KM) :

Prix

16 995 \$

Taxes en sus

Description

XLT 4WD, CUIR CHAUFFANT, VOLANT CHAUFFANT, ANGLE MORT, MAG 20 POUCHES ACCIDENTÉ

Commentaires

VÉHICULE ACCIDENTÉ VGA, VÉHICULE EN MARCHÉ, INSPECTION VGA A LA FIN DES TRAVAUX, MÉCANIQUE OK BALLON ET CEINTURES OK, TOUJOURS RESPECTER LE NORME DE VOTRE PROVINCE POUR LES RÉPARATION DE STRUCTURE À BESOIN POUR RÉPARATION: REMPLACER LE PANNEAU DE VALISE, LE STOP GAUCHE, REDRESSEMENT OU REMPLACEMENT DE LA TÔLE DE L'AILE ARRIÈRE GAUCHE, REDRESSEMENT DU LONGERON ARRIÈRE GAUCHE, LE PARE

Réparations

Blank area for repair details.

Garantie

WarrantyDescriptionText!

Garantie légale : D - Aucune (LPC 37,38)

Je reconnais avoir reçu copie et l'étiquette

Date _____

Signature _____



Numéro étiquette : 2255706