

## Garage Daniel Lessard



2795 Rte. Kennedy  
Notre-Dame-des-Pins  
G0M1K0

1 855 202 5567



### Véhicule

**Ford F-150 XLT 4WD SUPERCREW BTE 6.5' 3.5L ECOBOOST**

<b>Année</b>	<b>Odomètre</b>
2020	116867
<b>Transmission</b>	<b>Traction</b>
Automatique - 10 vitesses	4 roues motrices
<b>Moteur</b>	<b>Essence</b>
6 cylindres	
<b>Numéro série</b>	<b>Numéro stock</b>
1FTFW1E49LFB22089	05382
<b>Couleur</b>	<b>Certifié</b>
Rouge	



### Équipement

Portes extérieures : 4 portes, Transmission : Automatique - 10 vitesses, Type d'automobile : Camion, Type de carburant : Essence, Cylindres : 6 cylindres, Moteur : 3.5, Traction : 4 roues motrices, Air climatisé, Portes électriques, Miroirs électriques, Servo-direction, Vitres électriques, Volant ajustable, Freins ABS, Système d'alarme, Contrôle de stabilité, Antipatinage, Essuie-glaces intermittents, AM/FM stéréo, Consommation autoroute (L/100 KM) : 10.9, Consommation ville (L/100 KM) : 14.6, Couple (torque) : 470 @ 3500, Chevaux-vapeur : 375 @ 5000, Caméra de recul, Déplacement L/CI : 3.5 / litres, Réservoir d'essence (Litres) : 98 - 136.3, Essuie-glaces intermittents à

### Prix

# 13 995 \$

Taxes en sus

### Description

FORD F150 XLT 4WD SUPERCREW BTE 6.5' 3.5L ECOBOOST MAG 17" MARCHÉ-PIED A/C CRUISE

### Commentaires

SUSPENSION OK, BALLON OK, CEINTURES OK, RADIATEUR OK, POUR LES RÉPARATIONS À FAIRE: LES DEUX QUEUE DE FRAME ARRIÈRE (VOIR PHOTO), MÉCANISME À CABLE POUR LE PNEU DE SECOURS, BOITE ARRIÈRE À REMPLACER, PANNEAU DE BOITE, PARE-CHOC ARRIÈRE COMPLET, FEUX D'ARRÊT DROIT, LÉGER RÉPARATION DU COIN DE CABINE ARRIÈRE DROIT, PAREBRISSE À REMPLACER, LÉGER RÉPARATION DU CAPOT, GRILLE AVANT, PARE-CHOC AVANT, GRILLI

### Réparations

Blank area for repair details.

### Garantie

WarrantyDescriptionText!

**Garantie légale : D - Aucune (LPC 37,38)**

Je reconnais avoir reçu copie et l'étiquette

Date \_\_\_\_\_

Signature \_\_\_\_\_



Numéro étiquette : 1990695