

Garage Daniel Lessard



2509, route du Président-Kennedy
Notre-Dame-des-Pins
G0M1K0

1 855 202 5567



Véhicule

Ford F-150 TREMOR, SUPERCREW, BTE 5'7", MAG 18PO,

Année	Odomètre
2023	59417
Transmission	Traction
Automatique - 10 vitesse	4 roues motrices
Moteur	Essence
6 cylindres	
Numéro série	Numéro stock
1FTEW1E84PFC94146	36188
Couleur	Certifié
Blanc	



Équipement

Portes extérieures : 4 portes, Transmission : Automatique - 10 vitesse, Type d'automobile : Camion, Type de carburant : Essence, Cylindres : 6 cylindres, Moteur : 3.5, Traction : 4 roues motrices, Air climatisé, Régulateur de vitesse, Portes électriques, Miroirs électriques, Servo-direction, Vitres électriques, Sonar de stationnement arrière, Commandes au volant, Volant ajustable, Freins ABS, Contrôle de stabilité, Antipatinage, Essuie-glaces intermittents, AM/FM stéréo, Lecteur MP3, Consommation autoroute (L/100 KM) : 10.2 - 11.8, Consommation ville (L/100 KM) : 13.5 - 14.6, Couple (torque) : 500 @ 3100, Chevaux-vapeur : 400 @ 6000, Caméra de recul, Déplacement

Prix

32 995 \$

Taxes en sus

Description

FORD F-150 TREMOR, SUPERCREW, BTE 5'7", MAG 18PO, 3.5L, GPS, TOIT, FREINS ÉLECTRIQUE,

Commentaires

PARE-CHOC AVANT COMPLET AVEC GRILLES ET LES DEUX SHUTTLE GRILLE, FILLAGE AVANT À RÉPARÉ, LA SECTION DU SUPPORT DE RADIATEUR QUI EST BOLTÉ À REMPLACÉ, RAIATEUR, CONDENSEUR, LE RÉSERVOIR À LAVE-VITRE, SEALBEAM DROIT, CAPOT EST BOSSÉ, AILE AVANT DROIT, MIRROIR AVANT DROIT, LUMIÈRE ARRIÈRE DROIT, FAUSSE AILE AVANT DROIT, SONT À REMPLACÉ, LES DEUX PORTES CÔTÉ DROIT, LES PLAQUE DES BOUT DE QUEUE DE FRAME

Réparations

VÉHICULE VGA À RÉPARÉ

Garantie

WarrantyDescriptionText!

Garantie légale : D - Aucune (LPC 37,38)

Je reconnais avoir reçu copie et l'étiquette

Date _____

Signature _____



Numéro étiquette : 2225063