

## Garage Daniel Lessard



2509, route du Président-Kennedy  
Notre-Dame-des-Pins  
G0M1K0

1 855 202 5567



### Véhicule

<b>Gmc Canyon 2X4 KING CAB, ELEVATION, ACCIDENTÉ VGA</b>	
<b>Année</b>	<b>Odomètre</b>
2022	68003
<b>Transmission</b>	<b>Traction</b>
Automatique	Propulsion arrière
<b>Moteur</b>	<b>Essence</b>
6 cylindres	
<b>Numéro série</b>	<b>Numéro stock</b>
1GTH5CEN8N1306245	26372
<b>Couleur</b>	<b>Certifié</b>
DYNAMIC BLUE	



### Équipement

Portes extérieures : 2 portes, Transmission : Automatique, Cylindres : 6 cylindres, Moteur : 3.6, Traction : Propulsion arrière, Roues : Jantes daluminium, Air climatisé, Régulateur de vitesse, Miroirs chauffants, Portes électriques, Miroirs électriques, Siège électrique conducteur, Servo-direction, Vitres électriques, Démarreur à distance, Commandes au volant, Volant ajustable, Freins ABS, Phares anti-brouillard, Dégivreur arrière, Système d'alarme, Contrôle de stabilité, Antipatinage, AM/FM stéréo, Lecteur MP3, Radio satellite, Sièges baquets, Consommation autoroute (L/100 KM) : 9.3, Consommation ville (L/100 KM) : 12.9, Couple (torque) : 275 @ 4000, Chevaux-

### Prix

# 19 995 \$

Taxes en sus

### Description

ELEVATION, CUIR, KING CAB, 2 X 4, GROUPE REMORQUAGE, SIEGE CHAUFF, ACCIDENTÉ VGA

### Commentaires

VÉHICULE ACCIDENTÉ SUR CARROSSERIE AVEC MENTION VGA, BALLON OK, CEINTURES OK, RADIATEUR OK, A BESOIN POUR LES RÉPARATIONS À FAIRE: 2 MAG A RÉPARER, 1 PNEU GOODYEAR WRANGLER 265 / 60 / 18, RÉPARATION DU TAIL GATE, RÉPARATION DU COTE BOITE GAUCHE ET DROIT, VALENCE DE PARE CHOC AVANT, RÉPARATION DU PARE CHOC AVANT, AILE AVANT DROITE ET FAUSSE AILE, LE CONTOUR DE GRILLE EST CASSE A RÉPARÉ OU REMPLACER

### Réparations

VGA A REPARER

### Garantie

WarrantyDescriptionText!

**Garantie légale : D - Aucune (LPC 37,38)**

Je reconnais avoir reçu copie et l'étiquette

Date \_\_\_\_\_

Signature \_\_\_\_\_



Numéro étiquette : 2273103