

## Garage Daniel Lessard



2795 Rte. Kennedy  
Notre-Dame-des-Pins  
G0M1K0

**1 855 202 5567**



### Véhicule

**Gmc Canyon ELEVATION, 4X4, 2.7L, MARCHÉ PIED, CAMÉ**

<b>Année</b>	<b>Odomètre</b>
<b>2024</b>	<b>31924</b>
<b>Transmission</b>	<b>Traction</b>
<b>Automatique</b>	<b>4 roues motrices</b>
<b>Moteur</b>	<b>Essence</b>
<b>4 cylindres</b>	
<b>Numéro série</b>	<b>Numéro stock</b>
<b>1GTP6BEK2R1147964</b>	<b>45417</b>
<b>Couleur</b>	<b>Certifié</b>
<b>Blanc</b>	



### Équipement

Portes extérieures : 4 portes, Transmission : Automatique, Type d'automobile : Camion, Cylindres : 4 cylindres, Moteur : 2.7, Traction : 4 roues motrices, Roues : Jantes aluminium, Air climatisé, Régulateur de vitesse, Portes électriques, Miroirs électriques, Servodirection, Vitres électriques, Commandes au volant, Volant ajustable, Freins ABS, Système d'alarme, Contrôle de stabilité, Antipatinage, AM/FM stéréo, Lecteur MP3, Radio satellite, Sièges baquets, Consommation autoroute (L/100 KM) : 10.9, Consommation ville (L/100 KM) : 13.2, Couple (torque) : 430 @ 3000, Chevaux-vapeur : 310 @ 5600, Caméra de recul, Déplacement L/Cl : 2.7 / litres,

### Prix

# 26 995 \$

Taxes en sus

### Description

ELEVATION, 4X4, 2.7L, MARCHÉ PIED, CAMÉRA, MAG 18, ACCIDENTÉ VGA

### Commentaires

VGA CANADIEN, EN MARCHÉ, BALLONS, RADIATEURS OK, SUSPENSIONS OK, PARE BRISÉ OK A BESOIN POUR RÉPARATION: REDRESSEMENT DE CHÂSSIS OU REMPLACEMENT DES 2 SECTION ARRIÈRE, CEINTURE A AVANT GAUCHE ET AVANT DROITE AVEC TENSIONNEUR, CALIBRATION DU MODULE SRS, RÉPARATION DES 2 COIN DE CABINE, RÉPARATION DES 2 COTÉ DE BOITE OU BOITE COMPLÈTE, PANNEAU COMPLET, PARE CHOC COMPLET AVEC SONAR ET

### Réparations

Blank area for repair details.

### Garantie

WarrantyDescriptionText!

**Garantie légale : D - Aucune (LPC 37,38)**

Je reconnais avoir reçu copie et l'étiquette

Date \_\_\_\_\_

Signature \_\_\_\_\_



Numéro étiquette : 2009752