

## Garage Daniel Lessard



2509, route du Président-Kennedy  
Notre-Dame-des-Pins  
G0M1K0

1 855 202 5567



### Véhicule

**Gmc Sierra 1500 SLT CREWCAB 4X4, 5.3 L V-8, CUIR,**

<b>Année</b>	<b>Odomètre</b>
2018	95498
<b>Transmission</b>	<b>Traction</b>
Automatique	4 roues motrices
<b>Moteur</b>	<b>Essence</b>
8 cylindres	
<b>Numéro série</b>	<b>Numéro stock</b>
3GTU2NECXJ6456015	86316
<b>Couleur</b>	<b>Certifié</b>
Noir	



### Équipement

### Prix

Portes extérieures : 4 portes, Transmission : Automatique, Type d'automobile : Camion, Cylindres : 8 cylindres, Moteur : 5.3, Traction : 4 roues motrices, Air climatisé, Régulateur de vitesse, Sièges chauffants, Miroirs chauffants, Sièges mémoire, Portes électriques, Miroirs électriques, Siège électrique conducteur, Servo-direction, Vitres électriques, Démarreur à distance, Commandes au volant, Volant ajustable, Climatisation 2 zones, Freins ABS, Phares anti-brouillard, Dégivreur arrière, Système d'alarme, Contrôle de stabilité, Antipatinage, Phares Xénon, AM/FM stéréo, Lecteur DC, Lecteur MP3, Radio satellite, Consommation autoroute (L/100 KM) : 10.7 -

# 17 995 \$

Taxes en sus

### Description

SLT CREWCAB BOITE 5.7P, 4X4, CUIR, TOIT OUVRANT, BOSE, GPS, MAGS 20P, GROUPE

### Commentaires

VEHICULE CANADIEN VGA (ONTARIO) EN MARCHÉ RUN AND DRIVE, VENDU TEL QUEL ACCIDENTÉ, BALLONS ET CEINTURES OK, A BESOIN POUR REPARATION: BESOIN COTÉ DE BOITE GAUCHE, REPARER PORTE ARRIERE GAUCHE, REPARER COIN DE CABINE ARRIERE GAUCHE, REPARER PARE-CHOC AVANT, REMPLACER BLOCK POUR LAME DE SUSPENSION ARRIERE GAUCHE, BESOIN FAUSSE AILE ARRIERE GAUCHE, BESOIN TRIME INTERIEUR TOUR

### Réparations

VEHICULE VGA VENDU TEL QUEL ACCIDENTÉ

### Garantie

WarrantyDescriptionText!

**Garantie légale : D - Aucune (LPC 37,38)**

Je reconnais avoir reçu copie et l'étiquette

Date \_\_\_\_\_

Signature \_\_\_\_\_



Numéro étiquette : 2250836