

Garage Daniel Lessard



2509, route du Président-Kennedy
Notre-Dame-des-Pins
G0M1K0

1 855 202 5567



Véhicule

Gmc Sierra 1500 4WD, QUAD CAB, 5.3L, BTE DE 6.5 PI

Année	Odomètre
2023	24744
Transmission	Traction
Automatique	4 roues motrices
Moteur	Essence
8 cylindres	
Numéro série	Numéro stock
1GTRUAED0PZ320261	36210
Couleur	Certifié
Blanc	



Équipement

Portes extérieures : 4 portes, Transmission : Automatique, Type d'automobile : Camion, Type de carburant : Essence, Cylindres : 8 cylindres, Moteur : 5.3, Traction : 4 roues motrices, Air climatisé, Régulateur de vitesse, Portes électriques, Servo-direction, Vitres électriques, Télédéverrouillage, Volant ajustable, Freins ABS, Coussin gonflable pour le passager, Coussins gonflables latéraux, Contrôle de stabilité, Antipatinage, AM/FM stéréo, Bluetooth, Lecteur MP3, Consommation autoroute (L/100 KM) : 13.2, Consommation ville (L/100 KM) : 16, Couple (torque) : 383 @ 4100, Chevaux-vapeur : 355 @ 5600, Caméra de recul, Déplacement L/Cl : 5.3 / litres, Réservoir

Prix

22 995 \$

Taxes en sus

Description

4WD, BTE DE 6.5 PIEDS, MOTEUR 5.3L, GROUPE ÉLECTRIQUE, GR REMORQUAGE + MODULE GM,

Commentaires

VGA CANADIEN, EN MARCHÉ, BALLONS OK, RADIATEUR OK, SUSPENSIONS OK, PARE BRISÉ OK, A BESOIN POUR RÉPARATION ; CEINTURE AVANT GAUCHE, RÉPARATION DU CÔTÉ DE VOITE GAUCHE, RÉPARATION OU REMPLACEMENT DU CÔTÉ DE BOITE DROIT, LE PANNEAU DE BOITE ARRIÈRE, LE HITCH, LE PARE CHOC ARRIÈRE ASSEMBLÉ SANS SENSOR, RÉPARATION DES 2 QUEU DE FRAME ARRIÈRE (VOIR PHOTOS) SELON LES NORMES DE VOTRE PROVINCE,

Réparations

VGA ACCIDENTÉ A RÉPARÉ ET A INSPECTÉ A LA SAAQ

Garantie

WarrantyDescriptionText!

Garantie légale : D - Aucune (LPC 37,38)

Je reconnais avoir reçu copie et l'étiquette

Date _____

Signature _____



Numéro étiquette : 2221454