

Garage Daniel Lessard



2509, route du Président-Kennedy

Notre-Dame-des-Pins

G0M1K0

1 855 202 5567



Véhicule

Lincoln Corsair RESERVE AWD, CUIR BEIGE, BANCS VEN

| Année | Odomètre |
|-------------------|--------------------|
| 2022 | 40410 |
| Transmission | Traction |
| Automatique | Traction intégrale |
| Moteur | Essence |
| 4 cylindres | |
| Numéro série | Numéro stock |
| 5LMCJ2D94NUL14001 | 25762 |
| Couleur | Certifié |
| Beige | |



Équipement

Prix

20 995 \$

Taxes en sus

Portes extérieures : 4 portes, Transmission : Automatique, Type d'automobile : Véhicule utilitaire, Cylindres : 4 cylindres, Moteur : 2.0, Traction : Traction intégrale, Roues : Jantes daluminium, Air climatisé, Régulateur de vitesse, Sièges chauffants, Miroirs chauffants, Sièges mémoire, Portes électriques, Miroirs électriques, Siège électrique conducteur, Servo-direction, Vitres électriques, Démarrer à distance, Sonar de stationnement arrière, Commandes au volant, Volant ajustable, Climatisation 2 zones, Freins ABS, Dégivreur arrière, Système d'alarme, Contrôle de stabilité, Antipatinage, Essuie-glaces intermittents, Aileron arrière, AM/FM stéréo, Lecteur MP3, Système de

Description

RESERVE AWD 2.0 LITRES, CUIR BEIGE, BANCS CHAUFFANT VENTILÉ, VOLANT CHAUFFANT,

Commentaires

VEHICULE CANADIEN CLEAN TITLE (PROVIENT D'ONTARIO) PAS VGA, EN MARCHE RUN AND DRIVE, VENDU TEL QUEL ACCIDENTÉ, BESOIN SEULEMENT D'INSPECTION CHANGEMENT DE PROVINCE, A BESOIN POUR REPARATION: REMPLACER BALLON RIDEAU GAUCHE + RIDEAU DROITE, REPARER VOUTE DE TOIT, REMPLACER BALLON SIEGE CONDUCTEUR + REPARER HOUSSE DE SIEGE, BESOIN CEINTURE AVANT GAUCHE

Réparations

Garantie

WarrantyDescriptionText!

Garantie légale : D - Aucune (LPC 37,38)

Je reconnais avoir reçu copie et l'étiquette

Date _____

Signature _____

QUTO 1 2 3

Numéro étiquette : 2176122