



Garage Daniel Lessard

2509, route du Président-Kennedy
Notre-Dame-des-Pins
G0M1K0

1 855 202 5567



Véhicule

**Ram 1500 Classic EXPRESS NIGHT, CREW CAB V6
3,6, V**

| Année | Odomètre |
|-------------------|------------------|
| 2021 | 74133 |
| Transmission | Traction |
| Automatique | 4 roues motrices |
| Moteur | Essence |
| 6 cylindres | |
| Numéro série | Numéro stock |
| 3C6RR7KG0MG536052 | 16011 |
| Couleur | Certifié |
| Bleu | |



Équipement

Portes extérieures : 4 portes, Transmission : Automatique, Type d'automobile : Camion, Cylindres : 6 cylindres, Moteur : 3.6, Traction : 4 roues motrices, Air climatisé, Régulateur de vitesse, Miroirs chauffants, Portes électriques, Miroirs électriques, Servo-direction, Vitres électriques, Volant ajustable, Freins ABS, Phares anti-brouillard, Contrôle de stabilité, Antipatinage, Essuie-glaces intermittents, Lecteur MP3, Consommation autoroute (L/100 KM) : 10.2, Consommation ville (L/100 KM) : 14.5, Couple (torque) : 269 @ 4175, Chevaux-vapeur : 305 @ 6400, Caméra de recul, Déplacement L/Cl : 3.6 / litres, Réservoir d'essence (Litres) : 98.4 - 121.1, Essuie-

Prix

12 995 \$

Taxes en sus

Description

EXPRESS NIGHT, CREW CAB V6 3,6, DE 5.7 MAG 20P, ACCIDENTÉ VGA

Commentaires

VRAIMENT TRÈS BEAU CAMION ACCIDENTÉ VGA ARRIÈRE DROIT, BALLON OK CEINTURES OK RADIATEUR OK, A BESOINS POUR RÉPARATION: REMPLACER LE TAIL GATE, REMPLACER LE COTÉ DE BOITE ET RÉPARATION DU FOND DE BOITE OU LA BOITE COMPLÈTE, RÉPARATION OU REMPLACEMENT DU COIN DE CAB DROIT, LE STOP DROIT, LE PARE CHOC ARRIÈRE COMPLET, PARE CHOC AVANT ET GRILLE DU PARE CHOC, LUMIÈRE AVANT GAUCHE, RÉPARATION DE LA

Réparations



Garantie

WarrantyDescriptionText!

Garantie légale : D - Aucune (LPC 37,38)

Je reconnais avoir reçu copie et l'étiquette

Date _____

Signature _____



Numéro étiquette : 2171854