

## Garage Daniel Lessard



2795 Rte. Kennedy  
Notre-Dame-des-Pins  
G0M1K0

1 855 202 5567



### Véhicule

**Buick Enclave AWD AVENIR HUD TOIT BOSE CUIR  
3.6L M**

<b>Année</b>	<b>Odomètre</b>
<b>2022</b>	<b>34099</b>
<b>Transmission</b>	<b>Traction</b>
<b>Automatique - 9 Vitesses</b>	<b>Traction intégrale</b>
<b>Moteur</b>	<b>Essence</b>
<b>6 cylindres</b>	
<b>Numéro série</b>	<b>Numéro stock</b>
<b>5GAEVCKW6NJ155455</b>	<b>25037</b>
<b>Couleur</b>	<b>Certifié</b>
<b>Blanc</b>	



### Équipement

Portes extérieures : 4 portes, Transmission : Automatique - 9 Vitesses, Type d'automobile : Véhicule utilitaire, Type de carburant : Essence, Cylindres : 6 cylindres, Moteur : 3.6, Traction : Traction intégrale, Air climatisé, Régulateur de vitesse, Sièges chauffants, Miroirs chauffants, Sièges mémoire, Portes électriques, Miroirs électriques, Siège électrique conducteur, Servo-direction, Vitres électriques, Climatisation arrière, Démarreur à distance, Commandes au volant, Volant ajustable, Climatisation 2 zones, Freins ABS, Dégivreur arrière, Système d'alarme, Contrôle de stabilité, Antipatinage, Essuie-glaces intermittents, Détecteur de pluie, Aileron

### Prix

# 22 995 \$

Taxes en sus

### Description

**BUICK ENCLAVE AWD AVENIR HUD TOIT BOSE SIÈGES CUIR VENTILÉ ET CHAUFFANT 3.6L MAG 20"**

### Commentaires

PARE-CHOC AVANT COMPLET, FAUSSE AILE AVANT DROIT, BOUT DU QUEUE DE FRAME AVANT DROIT À RÉPARÉ, CROSS MEMBER AVANT DROIT À RÉPARÉ OU REMPLACÉ, LE BAS DU SUPPORT DE RADIATEUR, LES DEUX FLEXIBLE D'EXHAUST À REMPLACÉ, IL A UNE BOSSE SUR LE DRIVING SHAFT, LE RAISONATEUR EST BOSSÉ, SUPPORT D'EXHAUST CENTRALE, CROSS MEMBER ARRIÈRE DROIT À RÉPARÉ OU REMPLACÉ, TABLE AVANT ET SUSPENSION DROIT À REMPLACÉ, TIE-

### Réparations



### Garantie

WarrantyDescriptionText!

**Garantie légale : D - Aucune (LPC 37,38)**

Je reconnais avoir reçu copie et l'étiquette

Date \_\_\_\_\_

Signature \_\_\_\_\_



Numéro étiquette : 2032736