

## Garage Daniel Lessard



2509, route du Président-Kennedy  
Notre-Dame-des-Pins  
G0M1K0

1 855 202 5567



### Véhicule

**Buick Envision AWD ESSENCE ST 2.0L TURBO PAS  
VGA B**

<b>Année</b>	<b>Odomètre</b>
2021	25908
<b>Transmission</b>	<b>Traction</b>
Automatique - 9 Vitesses	Traction intégrale
<b>Moteur</b>	<b>Essence</b>
4 cylindres	
<b>Numéro série</b>	<b>Numéro stock</b>
LRBFZPR45MD136328	16055
<b>Couleur</b>	<b>Certifié</b>
Noir	



### Équipement

Portes extérieures : 4 portes, Transmission : Automatique - 9 Vitesses, Type d'automobile : Véhicule utilitaire, Type de carburant : Essence, Cylindres : 4 cylindres, Moteur : 2.0, Traction : Traction intégrale, Roues : Jantes d'aluminium, Air climatisé, Régulateur de vitesse, Sièges chauffants, Miroirs chauffants, Sièges mémoire, Portes électriques, Miroirs électriques, Siège électrique conducteur, Servo-direction, Vitres électriques, Démarreur à distance, Sonar de stationnement arrière, Volant ajustable, Climatisation 2 zones, Sièges arrière chauffants, Freins ABS, Dégivreur arrière, Système d'alarme, Contrôle de stabilité, Antipatinage, Accroche-bagages, AM/FM stéréo,

### Prix

# 13 995 \$

Taxes en sus

### Description

**BUICK ENVISION AWD ESSENCE ST 2.0L TURBO PAS VGA BAS KM GROUPE 1SL MAG 18" CUIR**

### Commentaires

VÉHICULE ACCIDENTÉ PAS VGA, VÉHICULE EN MARCHÉ, INSPECTION PAS VGA A LA FIN DES TRAVAUX, À BESOIN POUR RÉPARATION: LES DEUX BALLONS RIDEAUX, BALLON SIÈGES CONDUCTEUR, LES DEUX CEINTURES AVANT AVEC TENSIONNEUR, LES DEUX PORTES GAUCHES À REMPLACÉ, MOULURE DE BAS DE PORTE AVANT GAUCHE À REMPLACÉ, LE CAPOT À DES BOSSES, LA PORTE ARRIÈRE GAUCHE À UNE BOSSE, TRÈS BELLE JOB IL EST PAS VGA

### Réparations

VÉHICULE SANS MENTION SUR ENREGISTREMENT À RÉPARÉ CLEAN TITLE CAR THAT NEEDS REPAIRS

### Garantie

WarrantyDescriptionText!

**Garantie légale : D - Aucune (LPC 37,38)**

Je reconnais avoir reçu copie et l'étiquette

Date \_\_\_\_\_

Signature \_\_\_\_\_



Numéro étiquette : 2184327