

## Garage Daniel Lessard



2795 Rte. Kennedy  
Notre-Dame-des-Pins  
G0M1K0

**1 855 202 5567**



### Véhicule

**Cadillac XT5 AWD PREMIUM LUXURY 3.6L MAG 18" CUIR**

<b>Année</b>	<b>Odomètre</b>
<b>2021</b>	<b>75108</b>
<b>Transmission</b>	<b>Traction</b>
<b>Automatique - 9 Vitesses</b>	<b>Traction intégrale</b>
<b>Moteur</b>	<b>Essence</b>
<b>6 cylindres</b>	
<b>Numéro série</b>	<b>Numéro stock</b>
<b>1GYKNDRS7MZ157686</b>	<b>14521</b>
<b>Couleur</b>	<b>Certifié</b>
<b>Noir</b>	



### Équipement

Portes extérieures : 4 portes, Transmission : Automatique - 9 Vitesses, Type d'automobile : Véhicule utilitaire, Type de carburant : Essence, Cylindres : 6 cylindres, Moteur : 3.6, Traction : Traction intégrale, Air climatisé, Régulateur de vitesse, Sièges chauffants, Miroirs chauffants, Sièges mémoire, Portes électriques, Miroirs électriques, Siège électrique conducteur, Servo-direction, Vitres électriques, Démarreur à distance, Sonar de stationnement arrière, Volant ajustable, Climatisation 2 zones, Freins ABS, Dégivreur arrière, Système d'alarme, Antipatinage, Essuie-glaces intermittents, Détecteur de pluie, Aileron arrière, AM/FM stéréo, Lecteur MP3,

### Prix

~~16 995 \$~~  
**14 995 \$**

Taxes en sus

### Description

**CADILLAC XT5 AWD PREMIUM LUXURY 3.6L MAG 18" CUIR TOIT BOSE SIEGE+VOLANT CHAUFFANT**

### Commentaires

LES DEUX CEINTURES AVANT AVEC TENSIONNEUR QUI A CAUSÉ UN CODE DE SENSOR, RÉPARATION INTÉRIEUR DE L'AILE AVANT DROIT, RAMPE DE FRAME AVANT DROIT, HOSE À BREAK AVANT DROIT, TIE-RODE INTÉRIEUR DROIT, LINK KIT AVANT DROIT, AILE ET FAUSSE AILE AVANT DROIT, CAPOT À REMPLACER, DESSUS EN PLASTIQUE DU RADIATEUR À REMPLACER, DESSOUS DU BOITIER DE L'ENTRÉ D'AIR À REMPLACER, COVER DE PARE-CHOC AVANT, SEAL BEAM AVANT

### Réparations

Blank area for repair details.

### Garantie

WarrantyDescriptionText!

**Garantie légale : D - Aucune (LPC 37,38)**

Je reconnais avoir reçu copie et l'étiquette

Date \_\_\_\_\_

Signature \_\_\_\_\_



Numéro étiquette : 1774909