

Garage Daniel Lessard



2509, route du Président-Kennedy

Notre-Dame-des-Pins

G0M1K0

1 855 202 5567



Véhicule

Chevrolet Colorado CREW CAB, V6 3.6L, 4X4, BOITE 6

| Année | Odomètre |
|-------------------|------------------|
| 2021 | 99367 |
| Transmission | Traction |
| Automatique | 4 roues motrices |
| Moteur | Essence |
| 6 cylindres | Essence |
| Numéro série | Numéro stock |
| 1GCGTBEN6M1117488 | 15741 |
| Couleur | Certifié |
| Blanc | |



Équipement

Prix

12 995 \$

Taxes en sus

Portes extérieures : 4 portes, Transmission : Automatique, Type de carburant : Essence, Cylindres : 6 cylindres, Moteur : 3.6, Traction : 4 roues motrices, Air climatisé, Portes électriques, Siège électrique conducteur, Servo-direction, Vitres électriques, Volant ajustable, Freins ABS, Contrôle de stabilité, Antipatinage, AM/FM stéréo, Lecteur MP3, Radio satellite, Sièges baquets, Consommation autoroute (L/100 KM) : 9.9, Consommation ville (L/100 KM) : 14, Couple (torque) : 275 @ 4000, Chevaux-vapeur : 308 @ 6800, Caméra de recul, Déplacement L/CI : 3.6 / liters, Réservoir d'essence (Litres) : 79, Miroir vanité passager, Pneu de secours compact,

Description

4X4, MAGS 18", MARCHE PIED, CRUISE, HITCH, DÉMARREUR À DISTANCE, FREIN ÉLECTRIQUE

Commentaires

VÉHICULE VGA, SUSPENSION OK, BALLON OK, CEINTURES OK, POUR LES RÉPARATIONS À FAIRE: BESOIN AILE AVANT DROITE, REMPLACER PARE BRISE, REPARER CAPOT LÉGÈREMENT + BESOIN AMORTISSEURS ET PENTURES (NOUS AVONS INSTALLER UN CAPOT USAGÉ, PETITE BOSSE MINEUR A REPARER), BESOIN LUMIERE AVANT DROIT, REPARER PATTE FIXATION LUMIERE GAUCHE, REMPLACER ENVELOPPE DE PARE-CHOC AVANT, BESOIN SHUTTER GRILLE (LA

Réparations

Garantie

WarrantyDescriptionText!

Date _____

Signature _____

Numéro étiquette : 2163765

Je reconnais avoir reçu copie et l'étiquette

QUTO 1 2 3