

## Garage Daniel Lessard



2509, route du Président-Kennedy  
Notre-Dame-des-Pins  
G0M1K0

1 855 202 5567



### Véhicule

**Chevrolet Silverado 1500 RST, Z71, TURBO DIESEL, C**

<b>Année</b>	<b>Odomètre</b>
2024	55192
<b>Transmission</b>	<b>Traction</b>
Automatique - 10 vitesses	4 roues motrices
<b>Moteur</b>	<b>Essence</b>
6 cylindres	
<b>Numéro série</b>	<b>Numéro stock</b>
1GCUDEE86RZ337122	46174
<b>Couleur</b>	<b>Certifié</b>
Noir	



### Équipement

Portes extérieures : 4 portes, Transmission : Automatique - 10 vitesses, Type d'automobile : Camion, Type de carburant : Diesel, Cylindres : 6 cylindres, Moteur : 3.0, Traction : 4 roues motrices, Roues : Jantes aluminium, Air climatisé, Régulateur de vitesse, Sièges chauffants, Miroirs chauffants, Portes électriques, Miroirs électriques, Siège électrique conducteur, Servo-direction, Vitres électriques, Climatisation arrière, Démarreur à distance, Commandes au volant, Volant ajustable, Climatisation 2 zones, Freins ABS, Phares antibrouillard, Dégivreur arrière, Système d'alarme, Contrôle de stabilité, Antipatinage, AM/FM stéréo, Lecteur MP3, Radio satellite,

### Prix

# 28 995 \$

Taxes en sus

### Description

CHEVROLET SILVERADO 1500 RST, Z71, TURBO DIESEL, CREWCAB, BTE 5'8", MAG 20", ENSEMBLE

### Commentaires

PARE-CHOC ASSEMBLÉ AVEC GRILLES ET VÉRIFICATION DU FILLAGE AVANT GAUCHE, SHUTTLE GRILLE, NOUS AVONS RAMPLACÉ LE CAPOT MAIS MANQUE PENTURE KETCH ET SHOCK À FAIRE, BOL À AIR EST CASSÉ, RÉSERVOIR DE PRESTONE, AILE AVANT GAUCHE, AILE AVANT DROIT À AJUSTÉ, RADIATEUR À REMPLACÉ, FAN DE RADIATEUR, SUPPOR DE RADIATEUR HAUT ET COTÉ GAUCHE À REMPLACÉ, LA CRUCHE DE LAVE VITRE À REMPLACÉ

### Réparations

VÉHICULE VGA À RÉPARÉ

### Garantie

WarrantyDescriptionText!

**Garantie légale : D - Aucune (LPC 37,38)**

Je reconnais avoir reçu copie et l'étiquette

Date \_\_\_\_\_

Signature \_\_\_\_\_



Numéro étiquette : 2220628