

Garage Daniel Lessard



2509, route du Président-Kennedy
Notre-Dame-des-Pins
G0M1K0

1 855 202 5567



Véhicule

Chevrolet Silverado 1500 CUSTOM 2.7 TURBOMAX, RATI

Année	Odomètre
2026	723
Transmission	Traction
Automatique	4 roues motrices
Moteur	Essence
4 cylindres	
Numéro série	Numéro stock
3GCPKBEK4TG162535	66197
Couleur	Certifié
Argent	



Équipement

Portes extérieures : 4 portes, Transmission : Automatique, Cylindres : 4 cylindres, Moteur : 2.7, Traction : 4 roues motrices, Roues : Jantes daluminium, Air climatisé, Régulateur de vitesse, Miroirs chauffants, Portes électriques, Miroirs électriques, Siège électrique conducteur, Servo-direction, Vitres électriques, Climatisation arrière, Démarreur à distance, Volant ajustable, Freins ABS, Dégivreur arrière, Système d'alarme, Contrôle de stabilité, Antipatinage, AM/FM stéréo, Lecteur MP3, Radio satellite, Consommation autoroute (L/100 KM) : 11.8, Consommation ville (L/100 KM) : 13.7, Couple (torque) : 430 @ 3000, Chevaux-vapeur : 310 @ 5600, Caméra de recul, Déplacement L/Cl :

Prix

34 995 \$

Taxes en sus

Description

CUSTOM 2.7 TURBOMAX, RATIO DE 3.42, BTE 6.5, MAG 20 POUCHES, ACCIDENTÉ VGA, BALLON OK

Commentaires

VGA CANADIEN (PROVIENT DU QUEBEC), BALLONS ET CEINTURES OK, RADIATEURS OK, PARRE BRISE OK A BESOIN POUR RÉPARATION : NOUS AVONS INSTALLER UN KIT DE LAME ARRIÈRE GAUCHE, BESOINS DES PLATE ET LESU BOLT, LE MOTEUR DU CALIPER ARRIÈRE GAUCHE, REMPLACEMENT DU COTÉ DE BOITE GAUCHE, RÉPARATION LÉGER DU FOND DE BOITE, RÉPARATION OU REMPLACEMENT DU TAIL GATE, LA QUEUE DU TRANSFERCASE (EXTENSION

Réparations

VGA ACCIDENTÉ A REPARER

Garantie

WarrantyDescriptionText!

Garantie légale : D - Aucune (LPC 37,38)

Je reconnais avoir reçu copie et l'étiquette

Date _____

Signature _____



Numéro étiquette : 2218913