

## Garage Daniel Lessard



2509, route du Président-Kennedy  
Notre-Dame-des-Pins  
G0M1K0

1 855 202 5567



### Véhicule

**Ford Explorer TIMBERLINE, 4WD, B&O, MAG 18PO, ENS**

<b>Année</b>	<b>Odomètre</b>
2023	59186
<b>Transmission</b>	<b>Traction</b>
Automatique - 10 vitesse	4 roues motrices
<b>Moteur</b>	<b>Essence</b>
4 cylindres	
<b>Numéro série</b>	<b>Numéro stock</b>
1FMSK8JH6PGB10375	36149
<b>Couleur</b>	<b>Certifié</b>
Noir	



### Équipement

Portes extérieures : 4 portes, Transmission : Automatique - 10 vitesse, Type d'automobile : Véhicule utilitaire, Type de carburant : Essence, Cylindres : 4 cylindres, Moteur : 2.3, Traction : 4 roues motrices, Roues : Jantes aluminium, Air climatisé, Régulateur de vitesse, Sièges chauffants, Miroirs chauffants, Portes électriques, Miroirs électriques, Siège électrique conducteur, Servo-direction, Vitres électriques, Démarreur à distance, Sonar de stationnement arrière, Commandes au volant, Volant ajustable, Climatisation 2 zones, Freins ABS, Phares anti-brouillard, Dégivreur arrière, Système d'alarme, Contrôle de stabilité, Antipatinage, Essuie-glaces intermittents, Aileron

### Prix

# 19 995 \$

Taxes en sus

### Description

FORD EXPLORER TIMBERLINE, 4WD, B&O, MAG 18PO, ENS REMORQUAGE. ENS TECHNOLOGY,

### Commentaires

SEALBEAM AVANT GAUCHE, AILE AVANT GAUCHE, LONGERON AVANT GAUCHE À VÉRIFIÉ, TOUR D'AILE AVANT GAUCHE, REMPLACÉ, COVER DE PARE-CHOC ET COVER MAT AVANT À REMPLACÉ, LUMIÈRE À BRUME AVANT GAUCHE AVEC LE PLASTIQUE À REMPLACÉ, FILAGE DU PARE-CHOC AVANT À REMPLACÉ, PORTE AVANT ET ARRIÈRE CÔTÉ GAUCHE À RÉPARÉ, FAUSSE AILE AVANT GAUCHE, LE PETIT BRAS DE SUSPENSION AVANT GAUCHE (LUI QUI VA AU KNUCLE) À

### Réparations

VÉHICULE VGA À RÉPARÉ

### Garantie

WarrantyDescriptionText!

**Garantie légale : D - Aucune (LPC 37,38)**

Je reconnais avoir reçu copie et l'étiquette

Date \_\_\_\_\_

Signature \_\_\_\_\_



Numéro étiquette : 2210582