



Garage Daniel Lessard

2509, route du Président-Kennedy
Notre-Dame-des-Pins
G0M1K0

1 855 202 5567



Véhicule

**Kia Rio 5-door LX+ IVT, CRUISE, A/C, SIÈGES
CHAUFF**

Année	Odomètre
2023	64950
Transmission	Traction
Automatique	Traction avant
Moteur	Essence
4 cylindres	
Numéro série	Numéro stock
3KPA25AD0PE522707	36120
Couleur	Certifié
Argent	



Équipement

Portes extérieures : 4 portes, Transmission : Automatique, Type d'automobile : Hatchback, Type de carburant : Essence, Cylindres : 4 cylindres, Moteur : 1.6, Traction : Traction avant, Air climatisé, Régulateur de vitesse, Sièges chauffants, Miroirs chauffants, Portes électriques, Miroirs électriques, Servo-direction, Vitres électriques, Commandes au volant, Volant ajustable, Freins ABS, Dégivreur arrière, Contrôle de stabilité, Antipatinage, Essuie-glaces intermittents, Aileron arrière, AM/FM stéréo, Lecteur MP3, Sièges baquets, Consommation autoroute (L/100 KM) : 6.1, Consommation ville (L/100 KM) : 7.2 - 7.7, Couple (torque) : 113 @ 4500, Chevaux-

Prix

8 995 \$

Taxes en sus

Description

KIA RIO HATCHBACK LX+ IVT, CRUISE, A/C, SIÈGES CHAUFFANT, ACCIDENTÉ EN ARRIÈRE,

Commentaires

PORTE ET QUATTER ARRIÈRE GAUCHE LE TOUCH UP EST À REFAIRE, COVER DE PARE-CHOC ARRIÈRE À RÉPARÉ OU REMPLACÉ, REAR END PANEL À REMPLACÉ, TOUR D'AILE INTÉRIEUR ARRIÈRE GAUCHE À RÉPARÉ (VOIR PHOTO), ENJOLIVEUR AVANT DROIT À REMPLACÉ, QUEUE DE FRAME ARRIÈRE GAUCHE À RÉPARÉ, EXTENSION DU LONGERON ARRIÈRE GAUCHE À REMPLACÉ, RENFORT DE PARE-CHOC ARRIÈRE À REMPLACÉ, LE TOUR DU MIRROIR GAUCHE

Réparations

VÉHICULE VGA À RÉPARÉ

Garantie

WarrantyDescriptionText!

Je reconnais avoir reçu copie et l'étiquette

Date

Signature



Numéro étiquette : 2208932