

## Garage Daniel Lessard



2509, route du Président-Kennedy  
Notre-Dame-des-Pins  
G0M1K0

1 855 202 5567



### Véhicule

**Subaru Impreza SPORT-TECH AUTO 2.0L, CUIR, EYESIGH**

<b>Année</b>	<b>Odomètre</b>
2022	57263
<b>Transmission</b>	<b>Traction</b>
Automatique	Traction intégrale
<b>Moteur</b>	<b>Essence</b>
4 cylindres	
<b>Numéro série</b>	<b>Numéro stock</b>
4S3GTAU63N3720960	26100
<b>Couleur</b>	<b>Certifié</b>
Bleu	



### Équipement

Portes extérieures : 4 portes, Transmission : Automatique, Type d'automobile : Hatchback, Type de carburant : Essence, Cylindres : 4 cylindres, Moteur : 2.0, Traction : Traction intégrale, Roues : Jantes daluminium, Air climatisé, Régulateur de vitesse, Sièges chauffants, Miroirs chauffants, Portes électriques, Miroirs électriques, Siège électrique conducteur, Servo-direction, Vitres électriques, Télédévrouillage, Sonar de stationnement arrière, Commandes au volant, Volant ajustable, Climatisation 2 zones, Freins ABS, Phares anti-brouillard, Coussin gonflable pour le passager, Dégivreur arrière, Système d'alarme, Coussins gonflables latéraux, Contrôle de stabilité,

### Prix

# 10 995 \$

Taxes en sus

### Description

SPORT-TECH, EYE SIGHT, AUTOMATIQUE, CUIR, TOIT OUVRANT, CAMERA+SENSOR DE RECUL,

### Commentaires

VGA CANADIEN, EN MARCHÉ, BALLONS OK, RADIATEURS OK, PARE BRISE OK, A BESOIN POUR RÉPARATION ; CAPOT, AILE ET FAUSSE AILE AVANT DROITE, AILE AVANT GAUCHE A RÉPARÉ, SEAL BEAM AVANT DROIT ET SON SUPPORT, BOITIER A L'AIR, PARE CHOC AVANT ASSEMBLÉ ( BRUME GAUCHE OK ), LES RETENEUR DE PARE CHOC AVANT, SUPPORT DE RADIATEUR ( CÔTÉ DROIT ), BOUT DE LA RAMPE DROIT, RÉPARATION MINEUR BOUT DU

### Réparations

VÉHICULE VGA À RÉPARÉ

### Garantie

WarrantyDescriptionText!

**Garantie légale : D - Aucune (LPC 37,38)**

Je reconnais avoir reçu copie et l'étiquette

Date \_\_\_\_\_

Signature \_\_\_\_\_



Numéro étiquette : 2191896