

## Garage Daniel Lessard



2509, route du Président-Kennedy  
Notre-Dame-des-Pins  
G0M1K0  
**1 855 202 5567**



### Véhicule

**Toyota Tacoma TRD SPORT DOUBLE CAB AUTO,  
BTE 6P, M**

Année	Odomètre
2021	132913
Transmission	Traction
Automatique - 6 Vitesses	4 roues motrices
Moteur	Essence
6 cylindres	Essence
Numéro série	Numéro stock
5TFDZ5BN7MX060867	16036
Couleur	Certifié
Cement Grey Metallic	



### Équipement

### Prix

**23 995 \$**

Taxes en sus

Portes extérieures : 4 portes, Transmission : Automatique - 6 Vitesses, Type d'automobile : Camion, Type de carburant : Essence, Cylindres : 6 cylindres, Moteur : 3.5, Traction : 4 roues motrices, Roues : Jantes d'aluminium, Servo-direction, Commandes au volant, Volant ajustable, Contrôle de stabilité, Antipatinage, Essuie-glaces intermittents, Lecteur MP3, Sièges baquets, Consommation autoroute (L/100 KM) : 10.5, Consommation ville (L/100 KM) : 13, Couple (torque) : 265 @ 4600, Chevaux-vapeur : 278 @ 6000, Caméra de recul, Déplacement L/CI : 3.5 / liters, Réservoir d'essence (Litres) : 80, Essuie-glaces intermittents à vitesse variable, Serrures de sécurité

### Description

**TRD SPORT DOUBLE CAB, BTE 6, V6 3.5L, AUTO 6 VITESSES, ACCIDENTÉ VGA AVANT DROIT**

### Commentaires

VÉHICULE ACCIDENTÉ VGA A LAVANT DROIT VÉHICULE PROVENANT DE L'ONTARIO, VÉHICULE EN MARCHE, BALLON OK CEINTURES OK RADIATEUR OK INSPECTION VGA, A BESOIN POUR RÉPARATION: RESPECTER LES NORME DE VOTRE PROVINCE POUR LA STRUCTURE, REDRESSEMENT DE CADRAGE DE RADIATEUR, REDRESSEMENT OU REMPLACEMENT DE LA RAMPE DU HAUT CÔTÉ DROIT, REDRESSEMENT DE S2 QUÉUE DE CHÂSSIS AVANT, RÉPARATION

### Réparations

vga accidenté a reparer prix tel que présent

### Garantie

WarrantyDescriptionText!

**Garantie légale : D - Aucune (LPC 37,38)**

Je reconnais avoir reçu copie et l'étiquette

Date \_\_\_\_\_

Signature \_\_\_\_\_

**QUTO** 1 2 3

Numéro étiquette : 2179946