

Garage Daniel Lessard



2509, route du Président-Kennedy
Notre-Dame-des-Pins
G0M1K0

1 855 202 5567



Véhicule

Ford Explorer XLT 4WD, CUIR, TOIT, 6 PLACES, GPS,

Année	Odomètre
2023	45901
Transmission	Traction
Automatique	4 roues motrices
Moteur	Essence
4 cylindres	Essence
Numéro série	Numéro stock
1FMSK8DH4PGB86219	36259
Couleur	Certifié
Blanc	



Équipement

Prix

Portes extérieures : 4 portes, Transmission : Automatique, Type d'automobile : Véhicule utilitaire, Type de carburant : Essence, Cylindres : 4 cylindres, Moteur : 2.3, Traction : 4 roues motrices, Roues : Jantes aluminium, Air climatisé, Régulateur de vitesse, Sièges chauffants, Miroirs chauffants, Portes électriques, Miroirs électriques, Siège électrique conducteur, Servo-direction, Vitres électriques, Sonar de stationnement arrière, Commandes au volant, Volant ajustable, Climatisation 2 zones, Freins ABS, Dégivreur arrière, Système d'alarme, Contrôle de stabilité, Antipatinage, Essuie-glaces intermittents, Aileron arrière, AM/FM stéréo, Lecteur MP3, Sièges

18 995 \$

Taxes en sus

Description

FORD EXPLORER XLT, 2.3L ECOBOOST, TOIT, CUIR, GPS, MAG 20", 6 PLACES, BALLONS ET

Commentaires

VÉHICULE VGA DE L'ONTARIO, POUR LES RÉPARATIONS À FAIRE: PAREBRISSE, CAPOT AVEC PENTURES, SUPPORT DE LUMIÈRE DROIT REMPLACÉ BOITIER, SUPPORT DE RADIATEUR DROIT, FAUSSE AILE AVANT DROIT AVEC AILE, PORTE AVANT DROIT À REMPLACÉ LUMIÈRE DE PARE-CHOC ET SEAL BEAM DROIT, LA CRUCHE À LAVE VITRE, COVER DE PARE-CHOC AVANT, FAIRE RÉPARATION SELON LES NORMES DE VOTRE PROVINCE!.

Réparations

VÉHICULE VGA À RÉPARÉ

Garantie

WarrantyDescriptionText!

Garantie légale : D - Aucune (LPC 37,38)

Je reconnais avoir reçu copie et l'étiquette

Date _____

Signature _____



Numéro étiquette : 2245947