

## Garage Daniel Lessard



2509, route du Président-Kennedy  
Notre-Dame-des-Pins  
G0M1K0

1 855 202 5567



### Véhicule

**Ford F-150 XLT BLACK PACK, CUIR, TOIT PANO, VGA**

<b>Année</b>	<b>Odomètre</b>
<b>2023</b>	<b>64317</b>
<b>Transmission</b>	<b>Traction</b>
<b>Automatique</b>	<b>4 roues motrices</b>
<b>Moteur</b>	<b>Essence</b>
<b>6 cylindres</b>	
<b>Numéro série</b>	<b>Numéro stock</b>
<b>1FTFW1E82PFD05021</b>	<b>36283</b>
<b>Couleur</b>	<b>Certifié</b>
<b>Argent</b>	



### Équipement

Portes extérieures : 4 portes, Transmission : Automatique, Type d'automobile : Camion, Type de carburant : Essence, Cylindres : 6 cylindres, Moteur : 3.5, Traction : 4 roues motrices, Roues : Jantes daluminium, Air climatisé, Régulateur de vitesse, Portes électriques, Miroirs électriques, Servo-direction, Vitres électriques, Sonar de stationnement arrière, Commandes au volant, Volant ajustable, Freins ABS, Contrôle de stabilité, Antipatinage, Essuie-glaces intermittents, AM/FM stéréo, Lecteur MP3, Consommation autoroute (L/100 KM) : 10.2 - 11.8, Consommation ville (L/100 KM) : 13.5 - 14.6, Couple (torque) : 500 @ 3100, Chevaux-vapeur : 400 @ 6000, Caméra de

### Prix

# 32 995 \$

Taxes en sus

### Description

**XLT BLACK PACK, CUIR, TOIT PANO, 3,5 ECOBOOST, ACCIDENTÉ VGA AVANT DROIT**

### Commentaires

VÉHICULE VGA ACCIDENTÉ, BALLON OK, CEINTURES OK, MÉCANIQUE OK WOW UNE VRAI BELLE JOB A FAIRE POUR LES RÉPARATIONS : L'EXTENSION DE QUEUE DE FRAME AVANT DROITE, REDRESSEMENT DE FRAME DERRIÈRE LA ROUE AVANT DROITE, LES PLATE DE BUMPER AVANT , PARE CHOC AVANT COMPLET AVEC LES GRILLE, CROCHET DE REMORQUAGE AVANT DROIT, LES SUTTER GRILLE HAUT ET BAS, LES VALENCE ÉLECTRONIQUE, GRILLE AVANT BLACK

### Réparations

VGA ACCIDENTÉ PRIX TEL QUEL

### Garantie

WarrantyDescriptionText!

**Garantie légale : D - Aucune (LPC 37,38)**

Je reconnais avoir reçu copie et l'étiquette

Date \_\_\_\_\_

Signature \_\_\_\_\_



Numéro étiquette : 2244178