

## Garage Daniel Lessard



2795 Rte. Kennedy  
Notre-Dame-des-Pins  
G0M1K0

**1 855 202 5567**



### Véhicule

**Kia Rio AUTO, SIÈGE CHAUFFANT, LÉGER  
DOMMAGE**

<b>Année</b>	<b>Odomètre</b>
<b>2020</b>	<b>63670</b>
<b>Transmission</b>	<b>Traction</b>
<b>Automatique</b>	<b>Traction avant</b>
<b>Moteur</b>	<b>Essence</b>
<b>4 cylindres</b>	
<b>Numéro série</b>	<b>Numéro stock</b>
<b>3KPA24AD8LE353685</b>	<b>05185</b>
<b>Couleur</b>	<b>Certifié</b>
<b>Bleu</b>	



### Équipement

Portes extérieures : 4 portes, Transmission : Automatique, Type d'automobile : Berline, Cylindres : 4 cylindres, Moteur : 1.6, Traction : Traction avant, Air climatisé, Régulateur de vitesse, Sièges chauffants, Miroirs chauffants, Portes électriques, Miroirs électriques, Servo-direction, Vitres électriques, Commandes au volant, Volant ajustable, Freins ABS, Dégivreur arrière, Contrôle de stabilité, Antipatinage, Essuie-glaces intermittents, AM/FM stéréo, Lecteur MP3, Radio satellite, Sièges baquets, Consommation autoroute (L/100 KM) : 5.9, Consommation ville (L/100 KM) : 7.2, Couple (torque) : 113 @ 4500, Chevaux-vapeur : 123 @ 6300, Caméra de

### Prix

# 8 995 \$

Taxes en sus

### Description

1.6L, AUTOMATIQUE, SIÈGE CHAUFFANT, VOLANT CHAUFFANT, A/C, CRUISE, BLUETHOOT, PNEUS

### Commentaires

VGA CANADIEN, EN MARCHÉ, BALLONS ET CEINTURES OK, RADIATEURS OK, SUSPENSIONS OK, PARE BRISE OK A BESOIN POUR RÉPARATION: RÉPARATION PORTE ARRIÈRE GAUCHE, RÉPARATION AILE ARRIÈRE GAUCHE, RÉPARATION PARE CHOC ARRIÈRE, CAP DE ROUE CASSÉ, PETITE RÉPARATION AILE AVANT DROITE, LÉGÈRE RÉPARATION AILE ARRIÈRE DROITE PETITE GRAFIGNE, TRÈS BEL JOB !

### Réparations

Blank area for listing repairs.

### Garantie

WarrantyDescriptionText!

**Garantie légale : D - Aucune (LPC 37,38)**

Je reconnais avoir reçu copie et l'étiquette

Date \_\_\_\_\_

Signature \_\_\_\_\_



Numéro étiquette : 1947372