

Garage Daniel Lessard



2795 Rte. Kennedy
Notre-Dame-des-Pins
G0M1K0
1 855 202 5567



Véhicule

**Kia Seltos EX AWD 2.0 L, CUIR BANCS VOLANT
CHAUFFA**

Année	Odomètre
2023	66164
Transmission	Traction
Automatique	Traction intégrale
Moteur	Essence
4 cylindres	
Numéro série	Numéro stock
KNDEUCA3P7347326	35500
Couleur	Certifié
STARBRIGHT YELLOW	



Équipement

Portes extérieures : 4 portes, Transmission : Automatique, Type d'automobile : Véhicule utilitaire, Cylindres : 4 cylindres, Moteur : 2.0, Traction : Traction intégrale, Roues : Jantes daluminium, Air climatisé, Régulateur de vitesse, Sièges chauffants, Miroirs chauffants, Portes électriques, Miroirs électriques, Servo-direction, Vitres électriques, Démarreur à distance, Commandes au volant, Volant ajustable, Freins ABS, Phares anti-brouillard, Dégivreur arrière, Système d'alarme, Contrôle de stabilité, Antipatinage, Essuie-glaces intermittents, Aileron arrière, AM/FM stéréo, Lecteur MP3, Sièges baquets, Consommation autoroute (L/100 KM) : 7.6, Consommation

Prix

16 995 \$

Taxes en sus

Description

EX AWD 2.0 LITRES, TOIT OUVRANT, CUIR, BANCS ET VOLANT CHAUFFANT, APPLCARPLAY,

Commentaires

VÉHICULE ACCIDENTÉ VGA PROVIENT DE L'ALBERTA, ACCIDENTÉ PAR UN CHEVREUIL, DOMMAGE LÉGER SUR LE COIN AVANT GAUCHE, SUSPENSION OK AIR BAG OK CEINTURES OK ** NOUS AVONS REMPLACÉ LE PARE-BRISE A L'ARRIVÉE DU VÉHICULE, A BESOINS POUR RÉPARATION : LUMIÈRE AVANT GAUCHE ET PLASTIC GRIS SUR LE HAUT DE LUMIÈRE, RÉPARATION DU PARE CHOC AVANT, RÉPARATION DU CAPOT OU SONT REMPLACEMENT, LE TABLEAU DE BORD A DES

Réparations

Blank area for repair details.

Garantie

WarrantyDescriptionText!

Blank area for warranty details.

Je reconnais avoir reçu copie et l'étiquette

Date _____

Signature _____



Numéro étiquette : 2070608