



## Garage Daniel Lessard

2509, route du Président-Kennedy  
Notre-Dame-des-Pins  
G0M1K0

1 855 202 5567



### Véhicule

**Kia Seltos EX, AWD, CUIR, MAGS, BARRE DE TOIT**

Année	Odomètre
2023	44952
Transmission	Traction
Automatique	Traction intégrale
Moteur	Essence
4 cylindres	
Numéro série	Numéro stock
KNDEUCAAXP7454115	35541
Couleur	Certifié
Noir	



### Équipement

### Prix

Portes extérieures : 4 portes, Transmission : Automatique, Type d'automobile : Véhicule utilitaire, Cylindres : 4 cylindres, Moteur : 2.0, Traction : Traction intégrale, Roues : Jantes d'aluminium, Air climatisé, Régulateur de vitesse, Sièges chauffants, Miroirs chauffants, Portes électriques, Miroirs électriques, Servo-direction, Vitres électriques, Démarreur à distance, Commandes au volant, Volant ajustable, Freins ABS, Phares anti-brouillard, Dégivreur arrière, Système d'alarme, Contrôle de stabilité, Antipatinage, Essuie-glaces intermittents, Aileron arrière, AM/FM stéréo, Lecteur MP3, Sièges baquets, Consommation autoroute (L/100 KM) : 7.6, Consommation

# 16 995 \$

Taxes en sus

### Description

**EX, AWD, TOIT OUVRANT, DÉMARREUR À DISTANCE, CUIR, VOLANT CHAUFFANT, SIÈGES**

### Commentaires

ACCIDENTÉ TRÈS LÉGER EN AVANT DROIT, BALLONS ET CEINTURES OK!! VÉHICULE VGA CANADIEN, À BESOIN POUR RÉPARATION: PARE BRISE, AILE AVANT DROITE, PETITES BOSSES ET PETITE GRAFIGNÉ TOUT AUTOUR ( VOIR PHOTO ) CONSOLE INTÉRIEUR COTÉ DROIT CASSER ( VOIR PHOTO ), MIROIR AVANT GAUCHE (LUMIÈRE CASSÉ), CAP DE PLASTIC DU DASH COTÉ GAUCHE MANQUANT ( VOIR PHOTO ), COUVERT DE BOITE À FUSE MANQUANT. TRÈS BIEN ÉQUIPÉ, A

### Réparations

### Garantie

WarrantyDescriptionText!

**Garantie légale : D - Aucune (LPC 37,38)**

Je reconnais avoir reçu copie et l'étiquette

Date

Signature



Numéro étiquette : 2072385