

Garage Daniel Lessard



2509, route du Président-Kennedy
Notre-Dame-des-Pins
G0M1K0

1 855 202 5567



Véhicule

Kia Seltos EX, AWD, CUIR, MAGS, BARRE DE TOIT

Année	Odomètre
2023	44955
Transmission	Traction
Automatique	Traction intégrale
Moteur	Essence
4 cylindres	
Numéro série	Numéro stock
KNDEUCAAXP7454115	35541
Couleur	Certifié
Noir	



Équipement

Prix

Portes extérieures : 4 portes, Transmission : Automatique, Type d'automobile : Véhicule utilitaire, Cylindres : 4 cylindres, Moteur : 2.0, Traction : Traction intégrale, Roues : Jantes d'aluminium, Air climatisé, Régulateur de vitesse, Sièges chauffants, Miroirs chauffants, Portes électriques, Miroirs électriques, Servo-direction, Vitres électriques, Démarreur à distance, Commandes au volant, Volant ajustable, Freins ABS, Phares anti-brouillard, Dégivreur arrière, Système d'alarme, Contrôle de stabilité, Antipatinage, Essuie-glaces intermittents, Aileron arrière, AM/FM stéréo, Lecteur MP3, Sièges baquets, Consommation autoroute (L/100 KM) : 7.6, Consommation

15 995 \$

Taxes en sus

Description

EX, AWD, TOIT OUVRANT, DÉMARREUR À DISTANCE, CUIR, VOLANT CHAUFFANT, SIÈGES

Commentaires

ACCIDENTÉ TRÈS LÉGER EN AVANT DROIT, BALLONS ET CEINTURES OK! VÉHICULE VGA CANADIEN, À BESOIN POUR RÉPARATION: PARE BRISÉ, AILE AVANT DROITE, PETITES BOSSES ET PETITE GRAFIGNE TOUT AUTOUR (VOIR PHOTO) CONSOLE INTÉRIEUR COTÉ DROIT CASSER (VOIR PHOTO), MIROIR AVANT GAUCHE (LUMIÈRE CASSÉ), CAP DE PLASTIC DU DASH COTÉ GAUCHE MANQUANT (VOIR PHOTO), COUVERT DE BOITE À FUSE MANQUANT. TRÈS BIEN ÉQUIPÉ, A

Réparations

VÉHICULE VGA À RÉPARÉ

Garantie

WarrantyDescriptionText!

Garantie légale : D - Aucune (LPC 37,38)

Je reconnais avoir reçu copie et l'étiquette

Date _____

Signature _____



Numéro étiquette : 2072385