

## Garage Daniel Lessard



2795 Rte. Kennedy  
Notre-Dame-des-Pins  
G0M1K0

**1 855 202 5567**



### Véhicule

**Kia Sorento LX+ V6 AWD 7 PLACES MAG 19"  
BIZONE À R**

<b>Année</b>	<b>Odomètre</b>
<b>2020</b>	<b>44396</b>
<b>Transmission</b>	<b>Traction</b>
<b>Automatique - 8 Vitesses</b>	<b>Traction intégrale</b>
<b>Moteur</b>	<b>Essence</b>
<b>6 cylindres</b>	
<b>Numéro série</b>	<b>Numéro stock</b>
<b>5XYPGDA56LG689701</b>	<b>05352</b>
<b>Couleur</b>	<b>Certifié</b>
<b>Gris</b>	



### Équipement

Portes extérieures : 4 portes, Transmission : Automatique - 8 Vitesses, Type d'automobile : Véhicule utilitaire, Type de carburant : Essence, Cylindres : 6 cylindres, Moteur : 3.3, Traction : Traction intégrale, Roues : Jantes aluminium, Air climatisé, Régulateur de vitesse, Sièges chauffants, Miroirs chauffants, Portes électriques, Miroirs électriques, Siège électrique conducteur, Servo-direction, Vitres électriques, Climatisation arrière, Commandes au volant, Volant ajustable, Climatisation 2 zones, Freins ABS, Dégivreur arrière, Système d'alarme, Contrôle de stabilité, Antipatinage, Essuie-glaces intermittents, Aileron arrière, AM/FM stéréo, Lecteur MP3, Sièges

### Prix

# 12 995 \$

Taxes en sus

### Description

**KIA SORENTO LX+ V6 AWD 7 PLACES MAG 19" BIZONE ANGLE MORT SIÈGES+VOLANT**

### Commentaires

VÉHICULE VGA DU QUEBEC, SUSPENSION OK, BALLON OK, CEINTURES OK, RADIATEUR OK, AUCUN CODE DE SENSOR, POUR LES RÉPARATIONS À FAIRE: RAMPE DE FRAME ARRIÈRE GAUCHE À RÉPARÉ (VOIR PHOTO), TÔLE DU REAR END, TÔLE DU FOND DE VALISE, COVER DE PARE-CHOC ARRIÈRE COMPLET AVEC RENFORT, PANNEAU DE VALISE COMPLET, TRIM INTÉRIEUR DU REAR-END, TRIM INTÉRIEUR DU FOND DE VALISE, TRIM INTÉRIEUR DU QUATTER ARRIÈRE

### Réparations



### Garantie

WarrantyDescriptionText!

**Garantie légale : D - Aucune (LPC 37,38)**

Je reconnais avoir reçu copie et l'étiquette

Date \_\_\_\_\_

Signature \_\_\_\_\_



Numéro étiquette : 1986356