

Garage Daniel Lessard



2509, route du Président-Kennedy

Notre-Dame-des-Pins

G0M1K0

1 855 202 5567



Véhicule

Mazda Mazda3 GS, CUIR, TOIT, MAGS, BANC AV+VOLANT

Année	Odomètre
-------	----------

2025	19079
------	-------

Transmission	Traction
--------------	----------

Automatique - 6 Vitesses	Traction avant
--------------------------	----------------

Moteur	Essence
--------	---------

4 cylindres	Essence
-------------	---------

Numéro série	Numéro stock
--------------	--------------

JM1BPACM5S1758826	55577
-------------------	-------

Couleur	Certifié
---------	----------

Noir	
------	--



Équipement

Prix

13 995 \$

Taxes en sus

Portes extérieures : 4 portes, Transmission : Automatique - 6 Vitesses, Type d'automobile : Berline, Type de carburant : Essence, Cylindres : 4 cylindres, Moteur : 2.5, Traction : Traction avant, Roues : Jantes daluminium, Air climatisé, Régulateur de vitesse, Sièges chauffants, Miroirs chauffants, Portes électriques, Miroirs électriques, Servo-direction, Vitres électriques, Télédéverrouillage, Commandes au volant, Volant ajustable, Climatisation 2 zones, Freins ABS, Coussin gonflable pour le passager, Dégivreur arrière, Coussins gonflables latéraux, Contrôle de stabilité, Antipatinage, Essuie-glaces intermittents, DéTECTEUR de pluie, AM/FM stéréo, Bluetooth, Lecteur

Description

GS, CUIR, TOIT OUVRANT, MAGS 18P, BANC AVANT + VOLANT CHAUFFANT, CAMERA DE RECOL,

Commentaires

VGA CANADIEN, BALLONS ET CEINTURES OK, SUSPENSIONS OK, RADIATEURS OK, PARE BRISE OK, A BESOIN POUR RÉPARATION ; PARE CHOC ARRIÈRE ASSEMBLÉ, TÔLE DU REAR REND PANEL, LONGERON ARRIÈRE DROIT ENDOMMAGÉ (VOIR PHOTOS), RÉPARATION AILE ARRIÈRE DROIT, PETITE GRAFIGNÉ SUR LE COIN DU TOIT AVANT GAUCHE (VOIR PHOTOS), FOND DE VALISE A DÉBOSSEZ, RÉPARATION MINEUR A LA PORTE AVANT GAUCHE

Réparations

Garantie

WarrantyDescriptionText!

Garantie légale : D - Aucune (LPC 37,38)

Je reconnais avoir reçu copie et l'étiquette

Date _____

Signature _____

QUTO 1 2 3

Numéro étiquette : 2090344