

## Garage Daniel Lessard



2795 Rte. Kennedy  
Notre-Dame-des-Pins  
G0M1K0

1 855 202 5567



### Véhicule

**Nissan Qashqai SL AWD CUIR TOIT GPS BIZONE  
VOLANT**

<b>Année</b>	<b>Odomètre</b>
<b>2021</b>	<b>57875</b>
<b>Transmission</b>	<b>Traction</b>
<b>Automatique</b>	<b>Traction intégrale</b>
<b>Moteur</b>	<b>Essence</b>
<b>4 cylindres</b>	
<b>Numéro série</b>	<b>Numéro stock</b>
<b>JN1BJ1BW9MW423680</b>	<b>15244</b>
<b>Couleur</b>	<b>Certifié</b>
<b>SCARLET EMBER METALLIC</b>	



### Équipement

### Prix

Portes extérieures : 4 portes, Transmission : Automatique, Type d'automobile : Véhicule utilitaire, Type de carburant : Essence, Cylindres : 4 cylindres, Moteur : 2.0, Traction : Traction intégrale, Roues : Jantes aluminium, Air climatisé, Sièges chauffants, Miroirs chauffants, Portes électriques, Miroirs électriques, Servo-direction, Vitres électriques, Sonar de stationnement arrière, Commandes au volant, Volant ajustable, Freins ABS, Dégivreur arrière, Système d'alarme, Contrôle de stabilité, Antipatinage, Essuie-glaces intermittents, Aileron arrière, AM/FM stéréo, Lecteur DC, Lecteur MP3, Radio satellite, Sièges baquets, Consommation autoroute

# 13 995 \$

Taxes en sus

### Description

**NISSAN QASHQAI SL AWD CUIR TOIT GPS BIZONE VOLANT ET SIÈGES CHAUFFANT PROPILOT**

### Commentaires

RÉPARATIONS À FAIRE: CAP DE PLASTIQUE DU PARE-CHOC AVANT, LES DEUX PORTES CÔTÉ DROIT, QUATTER ARRIÈRE DROIT À RÉPARÉ, PAREBRISSE À REMPLACÉ, CALIBRATION DU PARE-BRISSE

### Réparations

### Garantie

WarrantyDescriptionText!

**Garantie légale : D - Aucune (LPC 37,38)**

Je reconnais avoir reçu copie et l'étiquette

Date \_\_\_\_\_

Signature \_\_\_\_\_



Numéro étiquette : 1969795