

Garage Daniel Lessard



2509, route du Président-Kennedy

Notre-Dame-des-Pins

G0M1K0

1 855 202 5567



Véhicule

Nissan Versa Note SR ACCIDENTÉ ARRIERE, À RÉPARÉ V

Année	Odomètre
2017	95957
Transmission	Traction
Automatique	Traction avant
Moteur	Essence
4 cylindres	Essence
Numéro série	Numéro stock
3N1CE2CP6HL372429	76048
Couleur	Certifié
Rouge Cayenne	



Équipement

Prix

6 495 \$

Taxes en sus

Portes extérieures : 4 portes, Transmission : Automatique, Type d'automobile : Hatchback, Type de carburant : Essence, Cylindres : 4 cylindres, Moteur : 1.6, Traction : Traction avant, Air climatisé, Miroirs chauffants, Miroirs électriques, Servo-direction, Commandes au volant, Volant ajustable, Freins ABS, Dégivreur arrière, Contrôle de stabilité, Antipatinage, Essuie-glace intermittents, AM/FM stéréo, Lecteur DC, Sièges baquets, Consommation autoroute (L/100 KM) : 6.2 - 6.6, Consommation ville (L/100 KM) : 7.6 - 8.6, Couple (torque) : 107 @ 4400, Chevaux-vapeur : 109 @ 6000, Déplacement L/CI : 1.6 / liters, Réservoir d'essence (Litres) : 41, Serrures de sécurité pour

Description

NISSAN VERSA NOTE SR HATCHBACK 1.6L MAG 16PO SIÈGES CHAUFFANT BLUETOOTH BALLONS

Commentaires

VÉHICULE VGA DE L'ONTARIO, SUSPENSION OK, BALLON OK, CEINTURES OK, RADIATEUR OK, POUR LES RÉPARATIONS À FAIRE: LOGO NISSAN EST ABSENT, COVER DE PARE-CHOC ARRIÈRE EST BOSSÉ ET CRQUÉ, COMPRESSEUR D'AIR CLIMATISÉ COULE, RENFORT DE PARE-CHOC ARRIÈRE À REMPLACÉ, TÔLE DU REAR-END À RÉPARÉ, FAUSSE AILE ARRIÈRE GAUCHE À RÉPARÉ OU REMPLACÉ, PANNEAU DE VALISE EST BOSSÉ À RÉPARÉ, FAIRE VÉRIFIER LE CHASSIS

Réparations

VÉHICULE VGA À RÉPARÉ

Garantie

WarrantyDescriptionText!

Garantie légale : D - Aucune (LPC 37,38)

Je reconnais avoir reçu copie et l'étiquette

Date _____

Signature _____

QUTO 1 2 3

Numéro étiquette : 2184356