

## Garage Daniel Lessard



2509, route du Président-Kennedy  
Notre-Dame-des-Pins  
G0M1K0

1 855 202 5567



### Véhicule

**Volkswagen Jetta GLI DSG CUIR TOIT MAG 18"  
SIÈGES**

<b>Année</b>	<b>Odomètre</b>
2022	73857
<b>Transmission</b>	<b>Traction</b>
Automatique - 7 Vitesses	Traction avant
<b>Moteur</b>	<b>Essence</b>
4 cylindres	
<b>Numéro série</b>	<b>Numéro stock</b>
3VW2T7BU0NM000686	25740
<b>Couleur</b>	<b>Certifié</b>
Noir	



### Équipement

Portes extérieures : 4 portes, Transmission : Automatique - 7 Vitesses, Type d'automobile : Berline, Type de carburant : Essence, Cylindres : 4 cylindres, Moteur : 2.0, Traction : Traction avant, Roues : Jantes aluminium, Air climatisé, Régulateur de vitesse, Sièges chauffants, Miroirs chauffants, Sièges mémoire, Portes électriques, Miroirs électriques, Siège électrique conducteur, Servo-direction, Vitres électriques, Démarreur à distance, Commandes au volant, Volant ajustable, Climatisation 2 zones, Sièges arrière chauffants, Freins ABS, Dégivreur arrière, Système d'alarme, Contrôle de stabilité, Antipatinage, Essuie-glaces intermittents, Détecteur de

### Prix

# 13 995 \$

Taxes en sus

### Description

**VOLKSWAGEN JETTA GLI PAS VGA DSG CUIR TOIT MAG 18" SIÈGES CHAUFFANT+CLIMATISÉ GPS**

### Commentaires

INSPECTION PAS VGA A LA FIN DES TRAVAUX, À BESOIN POUR RÉPARATION: PARE-CHOC ARRIÈRE À RÉPARÉ, FEUX D'ARRÊT ARRIÈRE DROIT À REMPLACÉ, QUATTER ARRIÈRE DROIT À RÉPARÉ, PORTE ARRIÈRE DROIT À REMPLACÉ, PORTE AVANT DROIT À REMPLACÉ, MIRROIR DROIT À REMPLACÉ, MOULURE DE PORTE EXTÉRIEUR DROIT À REMPLACÉ, CAPOT À REMPLACÉ, AILE AVANT DROIT À REMPLACÉ, SEAL BEAM DROIT À REMPLACÉ, SUPPORT DE

### Réparations

VÉHICULE PAS VGA (CLEAN TITLE) À RÉPARÉ

### Garantie

WarrantyDescriptionText!

**Garantie légale : D - Aucune (LPC 37,38)**

Je reconnais avoir reçu copie et l'étiquette

Date \_\_\_\_\_

Signature \_\_\_\_\_



Numéro étiquette : 2157036